



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



Návod k použití POLYURETANOVÉ OCHRANY

STOBITEX - PU ochrany pro upínací pásy, textilní pásy a nekonečné závěsné popruhy

STOBITEX - PU ochrany pro řetězy a lana

STOBIFORM - PU ochrany hran „DF“

STOBIFORM – Ochrany rohů PU "KW", "KWL", "KWLG", "KWE", "KWS"



Pavlínek s.r.o.

Firma Pavlínek s.r.o. se zaměřujeme na oblast vázacích prostředků, zvedací a manipulační techniky, ocelových lan, přivazovací techniky a souvisejícího sortimentu, servis, revize, tahové zkoušky do 150 tun a cyklické tahové zkoušky do 30 tun.



OBSAH

- Zásady
- Použití
- Důležitá upozornění pro aplikaci a varování
- Montáž / uvedení do provozu
- Čištění a skladování
- Kontrola / vyřazení z provozu
- Oprava
- Likvidace


ZÁSADY

Před prvním uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod k použití. Tento návod se vztahuje k PU ochranám Stobitex / Stobiform. Použití je povoleno pouze pověřeným osobám.

PU ochrany Stobitex / Stobiform jsou určeny pro komerční použití. Tento návod uschovejte na bezpečném místě.

POUŽITÍ

PU ochrany Stobitex / Stobiform jsou určeny k ochraně vázacích prostředků při jejich použití přes ostré hrany.



Hrana je ostrá, když je poloměr (r) nosné plochy menší než tloušťka (d) závěsu. Pokud má břemeno ostré hrany, musí být použita odpovídající ochrana.

PU ochrany Stobitex / Stobiform mohou být použity pouze s vhodnými vázacími prostředky.

Používejte vhodné nebo předepsané vázací prostředky. Vždy dodržujte příslušné provozní pokyny daných vázacích prostředků.

Nesprávné použití a jakékoli jiné použití než je uvedeno níže v návodu, je zakázáno.



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO APLIKACI A VAROVÁNÍ

Nejvyšší prioritou: správně nasad'te/použijte PU ochranu!
Použití PU ochrany Stobitex / Stobiform nezbavuje uživatele dbát při manipulaci s břemenem nejvyšší opatrnosti.

PU ochrany Stobitex / Stobiform nezvyšují nosnost vázacího prostředku.

Posuvné zatížení (tažný řez) není povolen.

Provozní teploty: 0 - 70 ° C (krátkodobě - 40 ° C až 100 ° C)

Maximální přípustný povrchový tlak (projektovaná plocha): 30 N / mm²

Vyvarujte se kontaktu PU ochrany s chemickými látkami. V opačném případě, se prosím, poraďte s výrobcem.

Vyvarujte se dlouhodobému nebo trvalému kontaktu s vodou.

Pokud jsou PU ochrany Stobitex / Stobiform vlhké, ujistěte se, že před uskladněním jsou zcela suché.

Vyvarujte se sušení ochrany vysokou teplotou.

Skladujte na suchém a dobře větraném místě.

MONTÁŽ/UVEDENÍ DO PROVOZU

Vyberte správnou velikost PU ochrany Stobitex / Stobiform, která je vhodná pro daný vázací prostředek.

Nikdy nepoužívejte PU ochrany Stobitex / Stobiform přes hrany, kde vyčnívají ostré hřebce nebo přes nepravidelně tvarované hrany.

Před každým použitím vizuálně zkontrolujte stav PU ochrany a případně její poškození.

PU ochrana Stobitex / Stobiform a poškozené vázací prostředky se nesmí používat.

Při instalaci PU ochrany Stobitex protáhněte vázací prostředek až k bodu, který by měl být chráněn tak, aby její střed chránil vázací prostředek před nákladem a jeho ostrými hranami.

Ujistěte se, že PU ochrana Stobitex / Stobiform je správně umístěna mezi vázacím prostředkem a nákladem, aby se vázací prostředek nedostal na ostrou hranu.



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511



SKLADOVÁNÍ/ČIŠTĚNÍ

PU ochrany Stobitex / Stobiform skladujte na suchém a dobře větraném místě.
Pokud jsou PU ochrany Stobitex / Stobiform vlhké, ujistěte se, že před uskladněním jsou vysušeny.
Vyvarujte se sušení PU ochran vysokou teplotou.
Nevystavujte PU ochrany Stobitex / Stobiform žádným chemickým látkám.

KONTROLA/VYŘAZENÍ Z PROVOZU

Před každým použitím musí být PU ochrany Stobitex / Stobiform zkontrolovány.
Pokud zjistíte závady, které mají vliv na bezpečnost, PU ochrany nepoužívejte.

Pokud jde zejména o:

Stopy tepla

Chemické vlivy

Řezy / díry

Kontaminace vytvrzovacími látkami, jako jsou barvy nebo lepidla

OPRAVA

Oprava PU ochran Stobitex / Stobiform není v žádném případě povolena. Opravy smí provádět pouze výrobce.

LIKVIDACE

PU ochrany Stobitex / Stobiform je nutné vyřadit podle příslušných předpisů pro likvidaci.
Zvláštní pozornost věnujte kontaminaci oleji nebo chemikáliemi. Takto znečištěné PU ochrany Stobitex / Stobiform zlikvidujte jako nebezpečný odpad.